AQUA**HYDRANT** - Hydrantenservice

Leistungsbeschreibung:

- Funktionskontrolle – Prüfung sämtlicher Funktionen auf Ihren Zustand
  - Bedienbarkeit, Betätigungsmoment, Entleerungsfunktion
  - Belüftungsventil, Absperrschieber
  - Druck, Wassermenge
  - Dichtheit Leckortung
- Wartung sämtlicher Teile lt. Auftragsbogen inklusive Austausch von Kleinverschleißteilen
- Kontrolle des allgemeinen Zustandes und der Umgebung, Beschilderung
- Prüfplakette und Prüfprotokoll für Dokumentation
- Bei Bedarf Sanierung oder kompletter Austausch inklusive Grabungsarbeiten



Auftrag - Hydrantenüberprüfung Gemeinden Gde. Loipersdorf NEU

Aufgabe	Hydrantenüberprüfung Gemeinden Gde. Loipersdorf NEU		
Auftragsnr.		Kategorie	Eigenüberwachung
Fälligkeit	Jul. 2010	Zuständig	Maria Ziegelbäck
Beginn		Verantwortlich	
Intervall	jedes Jahr am ersten Arbeitstag im Oktober		

Hydrant 1/Dietersdorfer Hauptstraße

Allgemein		Information	
Bauart	Oberflurhydrant	Baujahr	1995
Lage		Rohrdeckung	1,5 m
Gebiet	Gde. Loipersdorf	Absperrschieber	Ja
Straße	Dietersdorfer Hauptstraße	Absperrschieberbeschilderung	nein
Gebäude	Dietersdorfer Hauptstraße/Kennmichlstraße	Geo-Daten	
Technische Information		Seehöhe	277 m.ü.A.
Typ	Hawle 5950	GPS-Breitengrad	N 47°01'51,0"
Material	Guss	GPS-Längengrad	E 16°08'19,8"
Nennweite	80 DN	Hinweis	
Abgänge	2xC, 1x8	Letzte Überprüfung	24.06.2010
Ausführung	Stan	Sonstiges	
Zuleitung	100 DN	Zustandsbewertung	2
Druck	7,0 bar		

Hydrantenüberprüfung Durchgeführt: am: 24.06.2010 um: 09:31

Druck vor der Messung	7,50 bar
Druck während der Messung	0,40 bar
Durchfluss während der Messung	1000,00 l/min
Bedienbarkeit in Ordnung	Ja [X] / Nein [ ]
Betätigungsmoment	10 Nm
Entleerungsfunktion in Ordnung	Ja [X] / Nein [ ]
Zustand der Säule in Ordnung	Ja [X] / Nein [ ]
Leckortung	0,0 dB
Dichtungen kontrolliert	Ja [X] / Nein [ ]
Dichtungen gewechselt	Ja [X] / Nein [ ]
Verschlüsse gereinigt und einfettet	Ja [X] / Nein [ ]
Belüftungsventil kontrolliert	Ja [X] / Nein [ ]
Belüftungsventil gewechselt	Ja [ ] / Nein [X]
Verschlußstopfen kontrolliert	Ja [X] / Nein [ ]
Verschlußstopfen gewechselt	Ja [ ] / Nein [X]
Absperrschieber kontrolliert	Ja [X] / Nein [ ]
Schieberbeschilderung kontrolliert	Ja [X] / Nein [ ]
Prüfplakette angebracht	Ja [X] / Nein [ ]
Zustandsbewertung	2
MÄNGEL und BEMERKUNGEN	Ja [X] / Nein [ ]
1.	Korrosionsschäden an der Abdeckkappe
2.	Schieberbeschilderung fehlt
3.	
Materialaufwand	1 Stk. C-Dichtung gewechselt
Die Sicherheitsbestimmung bei der Auftragserledigung wurden eingehalten	Ja [X] / Nein [ ]

Datum : 03.08.2010 Seite 1

Anwendungsbereiche:

- Jährliche Kontrolle (Eigenüberwachung)
- Dokumentation für Betrieb
- Dokumentation für Abstimmung mit örtlicher Feuerwehr

Ausgewählte Referenzen:

- Hydrantenservice Kopfing
- Hydrantenservice St. Martin i.I.
- Hydrantenservice Loipersdorf
- Hydrantenservice Krenglbach
- Hydrantenservice Ort i.I.

Eingesetzte Technik:

Versch. Spezialwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
Durchflussmessung